

建设工程质量整改通知单

质监(2024)改字第 007 号

惠州圣大置业有限公司

东莞市粤建监理工程有限公司

四川省国川建筑工程有限公司:

你单位开发、监理、承建的 海伦璟园 工程, 在 2024 年 1 月 12 日信访现场调查中, 发现存在下列问题:

1、3 栋 604 房主卫外墙存在 1 处渗水点。

要求:

- 1、建设单位牵头, 编制整改方案, 落实整改后, 由监理单位组织验收。
- 2、以上问题需在 14 日内整改完毕, 报我站复查。

工程质量监督站(章)

签发人:

2024 年 1 月 19 日

通知单接受人签字:

注: 本单一式四份, 建设、监理、施工和监督站各执一份。

2024. 1. 20

建设工程质量整改通知单

质监(2024)改字第 118 号

惠州圣大置业有限公司

四川省同川建筑工程有限公司:

你单位开发、承建的海伦璟园工程, 2024 年 6 月 5 日现场信访调处后, 仍存在下列问题未落实整改:

1、1 栋 2501 房主卧外墙渗水。

要求:

- 1、需尽快落实整改。
- 2、以上问题需在 5 日内整改完毕, 报我站复查。

工程质量监督站(章)



通知单接受人签字: 

注: 本单一式三份, 建设、施工和监督站各执一份。

建设工程质量整改通知单

质监(2024)改字第 160 号

惠州圣大置业有限公司

东莞市粤建监理工程有限公司

四川省同川建筑工程有限公司:

你单位开发、监理、承建的海伦璟园工程, 2024 年 5 月 11 日
现场信访调处后, 至今多次跟进督促, 仍存在下列问题未落实整改:

1、1 栋 2501 房主卧外墙渗水。

要求:

- 1、须尽快落实整改。
- 2、以上问题需在5日内整改完毕, 报我站复查。

工程质量监督站(章)

签发人:

何德辉

2024 年 8 月 8 日

通知单接受人签字:

注: 本单一式四份, 建设、监理、施工和监督站各执一份。

建设工程质量整改通知单

质监(2024)改字第 165 号

惠州圣大置业有限公司

东莞市粤建监理工程有限公司

四川省同川建筑工程有限公司:

你单位开发、监理、承建的海伦璟园工程, 2024 年 8 月 16 日
信访调处后, 存在下列问题未落实整改:

1、2 栋 2802 房主卧外墙渗水。

要求:

- 1、须尽快落实整改。
- 2、以上问题需在 5 日内整改完毕, 报我站复查。

工程质量监督站(章)

签发人: 何德辉

2024 年 8 月 16 日

通知单接受人签字: 何德辉

注: 本单一式四份, 建设、监理、施工和监督站各执一份。

建设工程质量整改通知单

质监(2024)改字第 172 号

惠州圣大置业有限公司

东莞市粤建监理工程有限公司

四川省同川建筑工程有限公司:

你单位开发、监理、承建的 海伦璟园 工程, 2024 年 7 月 27 日
信访调处过程中, 发现存在下列问题未落实整改:

- 1、2 栋 2802 房主卧外墙渗水。
- 2、1 栋 2501 房主卧外墙渗水。
- 3、地下室渗水。

要求:

- 1、须尽快落实整改。
- 2、以上问题需在 5 日内整改完毕, 报我站复查。

工程质量监督站(章)

签发人: 何德辉

2024 年 7 月 27 日

通知单接受人签字: 何德辉

注: 本单一式四份, 建设、监理、施工和监督站各执一份。