

惠州大亚湾经济技术开发区安全生产委员会

大亚湾区重大生产安全事故隐患治理 挂牌督办通知书

区住建局：

根据《大亚湾区重大生产安全事故隐患治理挂牌督办实施细则（试行）》的规定，现就你行业金龟山公园北侧入口处挡土墙坍塌存在重大生产安全事故隐患向你单位进行督办，具体情况如下：

一、基本情况

企业名称：惠州大亚湾鑫鼎实业有限公司；

地址：惠州大亚湾区西区金龟山公园；

存在重大生产安全事故隐患：金龟山公园北侧入口处的钢筋混凝土挡土墙坍塌，挡土墙内回填土整体滑移，出现较大裂缝；

违反了 1. 《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；

2. 《建设工程质量管理条例》第十三条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续；

3. 《建设工程质量管理条例》第十一条 施工图设计文件未经审查批准的，不得使用；

4. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证的规定（要求）。

二、督办期限

区住建局 督促 惠州大亚湾鑫鼎实业有限公司 于 2018 年 6 月 30 日前完成整改并上报区安委会办公室。

三、解除方式、程序

（一）你单位收到 惠州大亚湾鑫鼎实业有限公司 提出整改合格验收申请后，及时组织相关单位人员（专家）对该公司隐患整改情况进行验收；

（二）验收合格后向区安委会办公室报请复核，复核同意后解除督办。

在督办隐患治理期间，请你单位严格按照《大亚湾区重大生产安全事故隐患治理挂牌督办实施细则（试行）》第八条、第九条等规定加强安全防控措施，落实应急预案，加强督办工作，防止生产安全事故发生。

惠州大亚湾经济技术开发区

安全生产委员会

2017年12月22日

联系人：陈浩然，电话：5562377。