

大亚湾城市品质提升试点工程改造涉及树木处理清单 (惠大高速惠州港收费站节点段)

编号	种类	名称	胸径 (cm)	单位	数量	处理方式	备注
1	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
2	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
3	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
4	乔木	盆架子	19	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
5	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
6	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
7	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
8	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
9	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
10	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
11	乔木	盆架子	16	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
12	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
13	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
14	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
15	乔木	盆架子	15	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
16	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
17	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
18	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
19	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
20	乔木	盆架子	19	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带



21	乔木	盆架子	19	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
22	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
23	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
24	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
25	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
26	乔木	盆架子	21	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
27	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
28	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
29	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
30	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
31	乔木	盆架子	17	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
32	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
33	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
34	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
35	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
36	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
37	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
38	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
39	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
40	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
41	乔木	盆架子	21	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
42	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
43	乔木	盆架子	22	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带

44	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
45	乔木	盆架子	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
46	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
47	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
48	乔木	盆架子	19	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
49	乔木	盆架子	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
一	乔木	小计		株	49	其中迁移44株、清除5株；	
<p>说明：</p> <p>1、具体苗木迁移或清除以相关部门审批为准。</p> <p>2、要求半冠迁移乔木、成活养护三个月。</p>							