

大亚湾城市品质提升试点工程绿化改造涉及树木处理清单 (沿海高速澳头收费站节点段)

编号	种类	名称	胸径 (cm)	单位	数量	处理方式	备注
1	乔木	美人树	16	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
2	乔木	美人树	18	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
3	乔木	美人树	18	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
4	乔木	美人树	20	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
5	乔木	美人树	20	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
6	乔木	美人树	19	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
7	乔木	美人树	13	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
8	乔木	美人树	14	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
9	乔木	美人树	14	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
10	乔木	秋枫	14	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
11	乔木	秋枫	12	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
12	乔木	秋枫	12	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
13	乔木	秋枫	13	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
14	乔木	散尾葵	地径13	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
15	乔木	散尾葵	地径14	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
16	乔木	散尾葵	地径15	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
17	乔木	散尾葵	地径16	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
18	乔木	散尾葵	地径17	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值
19	乔木	红花紫荆	15	株	1	按设计要求 建议迁移	建议迁移至石化大道 东退后带
20	乔木	红花紫荆	18	株	1	按设计要求 建议清除	树形差, 长势不良 无迁移价值

说明:

2、要求半冠迁移乔木、成活养护三个月。